

# LEMBARAN DATA

## 1 Pengenalpastian Produk dan Syarikat

<b>Pengenal pasti produk</b>	Lampu UV Amalgam Tekanan Rendah Output Tinggi
<b>CAS #</b>	Campuran
<b>Penggunaan produk</b>	Lampu UV Ultraungu
<b>Pembatasan yang disyorkan</b>	Tiada yang diketahui
<b>Maklumat pengilang</b>	<p>Trojan Technologies 3020 Gore Road London, ON N5V 4T7 CA Telefon: 519-457-3400 Telefon: 888-220-6118</p>
<b>Bantuan teknikal #</b>	
Di Amerika Utara	Telefon: 866-388-0488
Di Luar Amerika Utara	Telefon: 519-457-2318

## 2 Pengenalpastian Bahaya

<b>Bahaya fizikal</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Bahaya kesihatan</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Bahaya persekitaran</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>WHMIS 2015 bahaya ditakrifkan</b>	
<b>Elemen label</b>	
<b>Simbol bahaya</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Perkataan isyarat</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Pernyataan bahaya</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>WHMIS 2015: Bahaya Kesihatan yang tidak diklasifikasikan (HHNOC)</b>	Tiada yang diketahui
<b>WHMIS 2015: Bahaya Fizikal yang tidak diklasifikasikan (PHNOC)</b>	Tiada yang diketahui
<b>Bahaya yang tidak diklasifikasikan (HNOC)</b>	Tiada yang diketahui
<b>Maklumat tambahan</b>	Tiada

## 3 Komposisi/Maklumat mengenai Bahan-bahan

Komponen	CAS#	Peratus
Indium	7440-74-6	<0.1
Merkuri	7439-97-6	<0.1
<b>Komen Komposisi</b>	*Lampu yang terdiri daripada kaca kuarza yang mengandungi merkuri digabungkan dengan logam.	

# LEMBARAN DATA

## 4 Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

<b>Penyedutan</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Sentuhan Kulit</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Sentuhan Mata</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Pengingesan</b>	Tidak berkenaan untuk lampu dalam keadaan baik.
<b>Maklumat Am</b>	<p>Luka terbakar yang disebabkan oleh pendedahan berlebihan atau kecederaan parah yang disebabkan oleh serpihan kaca kuarza perlu dirawat oleh doktor.</p> <p>Memastikan kakitangan perubatan menyedari bahan yang terlibat dan mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka sendiri.</p> <p>Jika anda berasa kurang sihat, dapatkan nasihat perubatan (tunjukkan label jika perlu).</p> <p>Tunjukkan lembaran data keselamatan ini kepada doktor yang merawat.</p> <p>Elakkan bersentuhan dengan mata dan kulit.</p> <p>Jauhkan daripada kanak-kanak.</p> <p>Tiada bahaya kesihatan yang diketahui akibat terdedah kepada lampu yang berkeadaan baik dan tidak bertenaga.</p>

## 5 Langkah-Langkah Memadam Kebakaran

<b>Sifat mudah terbakar</b>	Tidak mudah terbakar oleh kriteria WHMIS/OSHA.
<b>Bahan pemadam yang sesuai</b>	Serbuk pemadam, busa atau air.
<b>Bahan pemadam yang tidak sesuai</b>	Tidak boleh didapati
<b>Bahaya spesifik yang timbul daripada bahan kimia</b>	Tidak boleh didapati
<b>Peralatan perlindungan khas dan langkah berjaga-jaga untuk anggota bomba</b>	Alat pernafasan yang serba lengkap dan pakaian pelindung penuh hendaklah dipakai sekiranya berlaku kebakaran.
<b>Kaedah spesifik</b>	Gunakan prosedur memadam kebakaran standard dan mempertimbangkan bahaya daripada bahan-bahan lain yang terlibat.
<b>Bahaya kebakaran am</b>	Tiada kebakaran luar biasa atau bahaya letupan yang dinyatakan.
<b>Pembakaran berbahaya</b>	Boleh termasuk dan tidak terhad kepada: Merkuri, oksida logam.
<b>Produk</b>	Lampu tidak mudah terbakar.

## 6 Langkah-langkah Pelepasan Tidak Sengaja

<b>Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan</b>	<p>Jauhkan kakitangan yang tidak diperlukan.</p> <p>Jangan sentuh bekas yang rosak atau bahan yang tumpah melainkan memakai pakaian pelindung yang sesuai.</p>
<b>Kaedah dan bahan untuk pembendungan</b>	<p>Jika lampu pecah, tindakan sewajarnya perlu diambil untuk membendung merkuri amalgam.</p> <p>Dalam senario kering di mana lampu tidak beroperasi, merkuri amalgam pepejal boleh dikumpulkan dengan mudah.</p> <p>Dalam pengoperasian sistem saluran tertutup atau terbuka, lampu yang pecah di dalam sarung yang berkeadaan baik boleh dikumpulkan dengan mudah.</p> <p>Dalam pengoperasian sistem saluran tertutup atau terbuka, jika lampu dan sarung pecah dalam sistem yang merawat aliran air, tiada langkah pembendungan yang tersedia.</p> <p>Halang kemasukan merkuri amalgam pepejal ke dalam saluran air, pembetung, atau sistem tadahan lain.</p>
<b>Kaedah dan bahan/peralatan untuk pembersihan</b>	<p>Jika lampu pecah, kawasan di mana lampu pecah hendaklah diudarkan.</p> <p>Ambil langkah berjaga-jaga yang lazimnya untuk mengumpul kaca pecah.</p> <p>Bersihkan dengan pembersih vakum merkuri atau dengan cara bersesuaian lain yang mengelakkan habuk dan tidak menjana wap merkuri.</p> <p><b>JANGAN GUNAKAN VAKUM STANDARD.</b></p>

# LEMBARAN DATA

Letakkan bahan yang dikumpulkan dalam bekas tertutup untuk mengelakkan menghasilkan habuk.

Jika lampu pecah, tindakan sewajarnya perlu diambil untuk membendung tumpahan (amalgam Hg pepejal).

Panduan tambahan untuk membersihkan lampu yang pecah boleh diperolehi di:

<http://www2.epa.gov/cfl/cleaning-broken-cfl#instructions>.

<b>Langkah berjaga-jaga persekitaran</b>	<p>Jangan dilepaskan ke dalam tasik, sungai, kolam atau perairan awam.</p> <p>Jangan mencemari alur air atau tanah.</p> <p>Halang kemasukan ke laluan air, pembetung, ruang bawah tanah atau kawasan terkurung.</p> <p>Bahan ini ialah pencemar air dan perlu dihalang daripada mencemari tanah atau daripada memasuki sistem kumbahan dan saliran dan kumpulan air. Halang kemasukan ke laluan air, pembetung, ruang bawah tanah atau kawasan terkurung.</p> <p>Bahan ini ialah pencemar air dan perlu dihalang daripada mencemari tanah atau daripada memasuki sistem kumbahan dan saliran dan kumpulan air.</p>
--	--

## 7 Pengendalian dan Penyimpanan

<b>Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat</b>	<p>Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan daripada pecah.</p> <p>Pastikan pengudaraan yang mencukupi.</p> <p>Gunakan amalan kebersihan perindustrian yang baik dalam mengendalikan bahan ini.</p>
<b>Syarat-syarat untuk penyimpanan yang selamat, termasuk sebarang ketidakserasan</b>	Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan dalam bekas yang dilabel dengan betul.

## 8 Kawalan Pendedahan/Perlindungan Diri

<b>Had pendedahan pekerjaan</b>		
<b>AS. Komponen Nilai Had Ambang ACGIH</b>	<b>Jenis</b>	<b>Nilai</b>
Indium (CAS 7440-74-6)	TWA (Jumlah Purata Berat)	0.1 mg/m <sup>3</sup>
Merkuri (CAS 7440-74-6)	TWA (Jumlah Purata Berat)	0.025 mg/m <sup>3</sup>
<b>AS. OSHA Jadual Z-2 (29 CFR 1910.1000) Komponen</b>	<b>Jenis</b>	
Merkuri (CAS 7439-97-6)	TWA (Jumlah Purata Berat) 0.1 mg/m <sup>3</sup>	
<b>Had pendedahan</b>	Pendedahan terhadap merkuri hanya boleh disebabkan oleh lampu yang pecah, rujuk <a href="#">Bahagian 6</a> .	
<b>Nilai had biologi</b>	Tiada had pendedahan biologi yang dinyatakan untuk bahan-bahan.	
<b>Kawalan kejuruteraan yang sesuai</b>	Gunakan hanya dalam keadaan pengudaraan yang baik.	
<b>Langkah-langkah perlindungan individu, seperti peralatan perlindungan diri, Perlindungan mata/muka</b>	Elakkan bersentuhan dengan mata. Pakai cermin mata keselamatan yang sesuai dengan pelindung sisi (atau gogal).	
	Dalam operasi, lampu UV memancarkan radiasi bukan mengion dalam 180 ~ 400 nanometer jarak gelombang spektrum elektromagnet. Keamatan cahaya UV sangat melebihi tahap yang wujud secara semula jadi.	
	Pendedahan boleh mengakibatkan kecederaan mata sementara atau kekal, luka terbakar kulit atau kesan serius yang lain.	
	Individu yang hadir di mana lampu UV beroperasi berisiko terhadap pendedahan UV jika perisai dan Peralatan Perlindungan Diri (PPE) yang sesuai tidak digunakan.	
	Rujuk kepada manual produk dan label amaran produk untuk prosedur operasi yang selamat dan Peralatan Perlindungan Diri.	
<b>Perlindungan kulit: Perlindungan tangan</b>	Elakkan bersentuhan dengan kulit. Pakai sarung tangan kalis serapan. Pastikan bahawa ia adalah daripada pembekal yang bereputasi terlebih dahulu. Jika kaca pecah, gunakan sarung tangan kalis potong untuk mencegah kecederaan.	

# LEMBARAN DATA

## Lain-lain

Pasukan respons kecemasan perlu memakai pakaian dan kasut yang tidak dapat ditembusi semasa menangani situasi yang berkemungkinan terdapat sentuhan dengan cecair merkuri.

Basuh tangan dengan SEGERA jika kebocoran merkuri berlaku.

Pakaian yang tercemar hendaklah ditukar dengan serta-merta dan dibuang dengan sewajarnya.

## Perlindungan pernafasan

Jika melebihi tahap pendedahan menurut garis panduan, gunakan alat pernafasan NIOSH yang diluluskan.

## Bahaya haba

Radiasi ultraungu dipancarkan dari lampu. Gunakan perlindungan mata dan kulit yang diluluskan untuk menyekat sinaran UV. Kendalikan selaras dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

## 9 Sifat Fizikal dan Kimia

### Penampilan

Artikel (Pepejal)

### Warna

Tidak berwarna

### Bentuk

Tiub kuarza mengandungi merkuri amalgam dan logam lain.

### Bau

Tidak berbau

### Ambang bau

Tidak boleh didapati

### Keadaan Fizikal

Pepejal

### pH

Tidak boleh didapati

### Takat beku

Tidak boleh didapati

### Takat didih

Tidak berkenaan

### Takat tuang

Tidak boleh didapati

### Kadar penyejatan

Tidak boleh didapati

### Takat kilat

Tidak berkenaan

### Suhu auto-pencucuhan

Tidak boleh didapati

### Had kemudahbakaran dalam udara, lebih tinggi, % mengikut isipadu

Tidak boleh didapati

### Had kemudahbakaran dalam udara, lebih rendah, % mengikut isipadu

Tidak boleh didapati

### Tekanan wap

Sekiranya pecah, tekanan wap merkuri: <0.01 mm Hg pada suhu bilik.

## 10 Kestabilan dan Kereaktifan

### Kereaktifan

Merkuri amalgam terkandung dalam tiub kaca dan oleh itu tidak dapat bertindak balas dengan bahan kimia dalam persekitarannya.

### Kemungkinan tindak balas berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.

### Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan penyimpanan yang disyorkan.

### Keadaan yang perlu dielakkan

Tiada yang dikenal pasti untuk lampu yang berkeadaan baik.

### Bahan yang tidak serasi

Merkuri amalgam terkandung dalam tiub kaca dan oleh itu tidak dapat bertindak balas dengan bahan kimia dalam kawasan sekellingnya.

### Penguraian produk yang berbahaya

Tiada yang dikenal pasti untuk lampu yang berkeadaan baik.

Jika pecah: Boleh termasuk dan tidak terhad kepada: Merkuri, oksida logam.

# LEMBARAN DATA

## 11 Maklumat Toksikologi

### Data toksikologi

Komponen	Spesies	Keputusan Ujian
Indium (CAS 7440-74-6)		
<b>LC50</b>		
Tidak boleh didapati		
<b>LD50</b>		
Tidak boleh didapati		
Merkuri (CAS 7439-97-6)		
<b>Akut</b>		
Penyedutan		
LC50	Tikus	2.3 ppm, 4 jam
<b>LD50</b>		
Tidak boleh didapati		

**Gambaran keseluruhan kecemasan** Lampu, yang terdiri daripada kaca kuarza, tidak berbahaya di bawah keadaan biasa. Item ini ialah artikel yang dikilangkan. Merkuri dalam lampu hanya wujud jika lampu pecah. Sila patuhi garis panduan kesihatan dan keselamatan standard untuk penggunaan produk ini.

### Pernyataan berikut hanya terpakai sekiranya lampu pecah secara tidak sengaja:

**Laluan pendedahan** Mata, Sentuhan kulit, Penyerapan kulit, Penyedutan, Pengingesan.

### Maklumat mengenai kemungkinan laluan pendedahan:

**Mata** Boleh menyebabkan kerengsaan.

**Kulit** Boleh menyebabkan kerengsaan.

### Nilai Had Ambang ACGIH AS: Penetapan kulit

Merkuri (CAS 7439-97-6) Hg Boleh diserap melalui kulit.

### AS. NIOSH: Panduan Poket untuk Bahaya Kimia

Merkuri (CAS 7439-97-6) VAP Hg Boleh diserap melalui kulit.

**Penyedutan** Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.

**Pengingesan** Boleh menyebabkan ketidakselesaan perut, loya atau muntah.

**Dermis** Boleh menyebabkan kerengsaan.

**Kesan Kronik** Pendedahan pekerjaan jangka panjang kepada tahap merkuri yang sederhana hingga tinggi (0.035 hingga 0.1 mg/m<sup>3</sup>) telah menyebabkan kesan kepada kedua-dua sistem saraf dan buah pinggang. Ketoksikan yang ketara telah diperhatikan pada haiwan yang terdedah kepada kepekatan yang rendah.

**Tanda dan gejala** Gejala pendedahan yang berlebihan adalah sakit kepala, pening, keletihan, mual dan muntah.

## 12 Maklumat Ekologi

**Ekotoksisiti** Lihat di bawah

### Data ekotoksikologi

Komponen	Spesies	Keputusan Ujian
----------	---------	-----------------

Merkuri (CAS 7439-97-6)

#### Akuatik

Ikan LC50 Ikan keli India (Heteropneustes fossilis) 0.099 mg/l, 96 jam

**Ketegaran dan kemerosotan** Tidak boleh didapati

**Bioakumulasi / Pengumpulan** Tidak boleh didapati

### Bahan Kimia Berkaitan Bioakumulatif CWA AS: Bahan tersenarai

Merkuri (CAS 7439-97-6) Disenaraikan

Bahan Kimia Berkaitan Bioakumulatif CWA AS: Bahan tersenarai

# LEMBARAN DATA

<b>Pergerakan dalam media alam sekitar</b>	Tidak boleh didapati
<b>Kesan persekitaran</b>	Tidak boleh didapati
<b>Ketoksikan akuatik</b>	Tidak boleh didapati
<b>Pekali petakan</b>	Tidak boleh didapati
<b>Maklumat kesudahan bahan kimia</b>	Tidak boleh didapati

## 13 Maklumat Pelupusan

<b>Arahan pelupusan</b>	Sisa hendaklah dilupuskan mengikut peraturan kawalan persekitaran persekutuan, negeri/wilayah dan tempatan. Bahan ini dan bekasnya hendaklah dilupuskan sebagai sisa berbahaya.
<b>Sisa daripada baki / tidak digunakan Produk</b>	Tidak boleh didapati
<b>Pembungkusan yang tercemar</b>	Tidak boleh didapati

## 14 Maklumat Pengangkutan

### Nombor PBB

TDG/US DOT	3506
IMDG/IMO	3506
IATA/ICAO	3506
Kenyataan TDG/US DOT	Produk ini tidak tertakluk kepada peraturan pengangkutan barang berbahaya melalui jalan raya (ADR) berdasarkan peruntukan khas 366 (<1 kg merkuri setiap artikel).
Kenyataan IMDG/IMO	Produk ini tidak tertakluk kepada peraturan pengangkutan barang berbahaya melalui laut (IMG) berdasarkan peruntukan khas 366 (<1 kg merkuri setiap artikel).
* Kenyataan IATA/ICAO	Untuk pengecualian pengangkutan, rujuk kepada peruntukan khas IATA A48, A69 dan A191.

### Nama penghantaran PBB yang betul

TDG/US DOT	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES (MERKURI YANG TERKANDUNG DALAM ARTIKEL PERKILANGAN)
IMDG/IMO	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES (MERKURI YANG TERKANDUNG DALAM ARTIKEL PERKILANGAN)
IATA/ICAO	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES (MERKURI YANG TERKANDUNG DALAM ARTIKEL PERKILANGAN)

### Kelas bahaya pengangkutan

TDG/US DOT	8 (6.1)
IMDG/IMO	8 (6.1)
IATA/ICAO	8 (6.1)

### Kumpulan pembungkusan

TDG/US DOT	tiada
IMDG/IMO	tiada
IATA/ICAO	tiada

### Bahaya persekitaran

Pencemar marin	Tidak
----------------	-------

## 15 Maklumat Pengawalseliaan

<b>Peraturan persekutuan Kanada</b>	Produk ini telah diklasifikasikan mengikut kriteria bahaya Peraturan Produk Terkawal dan MSDS (Lembaran Data Keselamatan Bahan) ini mengandungi semua maklumat yang diperlukan oleh Peraturan Produk Terkawal.
-------------------------------------	--

### Kanada CEPA Jadual I: Bahan tersenarai

Merkuri (CAS 7439-97-6)

Disenaraikan

# LEMBARAN DATA

**Makluman Bahan WHMIS Kanada: Had ambang**

Indium (CAS 7440-74-6)	1%
Merkuri (CAS 7439-97-6)	0.1%

**Klasifikasi WHMIS** Dikecualikan - Artikel perkilangan

**Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)**
**29 CFR 1910.1200 bahan kimia berbahaya**

Tidak

**Peraturan persekutuan AS** Produk ini ialah artikel perkilangan dan dikecualikan.

**EPCRA AS (SARA Title III) Seksyen 313 - Bahan Kimia Toksik: Kepakatan de minimis**

Merkuri (CAS 7439-97-6) 1.0 %	
Bahan ini tidak layak mendapat pengecualian de minimis kecuali untuk tujuan keperluan pemberitahuan pembekal.	

**EPCRA AS (SARA Title III) Seksyen 313 - Bahan Kimia Toksik: Ambang boleh lapor**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	10 lbs
-------------------------	--------

**EPCRA AS (SARA Title III) Seksyen 313 - Bahan Kimia Toksik: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**TSCA Seksyen 12(b) Pemberitahuan Ekspor (40 CFR 707, Sub bahagian D)**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	1.0% Pemberitahuan Ekspor Sekali Sahaja.
-------------------------	--

**Bahan Kimia Berkaitan Bioakumulatif CWA AS: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**CWA AS Seksyen 307(a)(1) Pencemar Toksik: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**Senarai Bahan Berbahaya CERCLA (40 CFR 302.4)**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**US CAA Seksyen 112 (i) Pencemar Udara Berbahaya Berisiko Tinggi (HAP): Faktor berat**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	100
-------------------------	-----

**US CAA Seksyen 112 (i) Pencemar Udara Berbahaya Berisiko Tinggi (HAP): Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**Akta Udara Bersih (CAA) Seksyen 112(r) Pencegahan Pelepasan Tidak Sengaja (40 CFR 68.130)**

Tidak dikawal selia

**Akta Udara Bersih (CAA) Seksyen 112 Senarai Pencemar Udara Berbahaya (HAP)**

Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan
-------------------------	--------------

**Kuantiti yang boleh dilapor CERCLA (Superfund)**

Merkuri: 1

**Pindaan Superfund dan Akta Penyusunan Semula Kategori Bahaya 1986 (SARA)**

Bahaya Serta-Merta	- Ya
Bahaya Tertunda	- Ya
Bahaya Kebakaran	- Tidak
Bahaya Tekanan	- Tiada Reaktiviti
Bahaya	- Tidak

AMARAN: Produk ini mengandungi bahan kimia yang dikenal pasti oleh Negeri California sebagai bahan yang boleh menyebabkan kecacatan kelahiran atau kemudaratan reproduktif lain.

**Peraturan negeri**
**AS - Bahan Berbahaya California (Pengarah): Bahan tersenarai**

Indium (CAS 7440-74-6)	Disenaraikan
Merkuri (CAS 7439-97-6)	Disenaraikan

**AS - Proposisi California 65 - Ketoksikan Karsinogen & Reproduktif (CRT): Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)
-------------------------

# LEMBARAN DATA

**AS - Akta Keselamatan Kimia Illinois: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Laporan Tumpahan Louisiana: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Daftar Bahan Kritikal Michigan: Nombor parameter**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Bahan Berbahaya Minnesota: Bahan tersenarai**

Indium (CAS 7440-74-6)

Disenaraikan

Merkuri (CAS 7439-97-6)

Disenaraikan

**AS - New Jersey RTK - Bahan: Bahan tersenarai**

Indium (CAS 7440-74-6)

Disenaraikan

Merkuri (CAS 7439-97-6)

Disenaraikan

**AS - Pelaporan Pelepasan New York: Bahan Berbahaya: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Pencemar Udara Toksik Carolina Utara: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Pennsylvania RTK - Bahan Berbahaya: Semua sebatian bahan ini dianggap bahaya persekitaran**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS - Tahap Saringan Kesan Texas: Bahan tersenarai**

Indium (CAS 7440-74-6)

Disenaraikan

Merkuri (CAS 7439-97-6)

Disenaraikan

**AS - Bahan Kimia Kebimbangan Tinggi kepada Kanak-kanak Washington: Bahan tersenarai**

Merkuri (CAS 7439-97-6)

**AS. Massachusetts RTK - Senarai Bahan**

Indium (CAS 7440-74-6)

Disenaraikan

Merkuri (CAS 7439-97-6)

Disenaraikan

## 16 Maklumat Lain

**Penafian**

Maklumat dalam lembaran ini ditulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terbaik yang boleh didapati buat masa ini. Maklumat yang terkandung di sini diperolehi daripada sumber yang dianggap tepat dari segi teknikal dan boleh dipercayai. Walaupun segala usaha telah dilakukan untuk memastikan pendedahan penuh mengenai bahaya produk, dalam sesetengah kes data tidak boleh didapati dan dinyatakan sedemikian. Memandangkan syarat-syarat penggunaan produk sebenar adalah di luar kawalan pembekal, adalah diandaikan bahawa pengguna bahan ini telah dilatih sepenuhnya mengikut syarat-syarat semua undang-undang dan instrumen pengawalseliaan yang berkenaan. Tiada jaminan, tersurat atau tersirat, dibuat dan pembekal tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kecederaan atau kerosakan berbangkit yang mungkin disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan kepada sebarang maklumat yang terkandung dalam dokumen ini.

**Kod NFPA**

 (Kesihatan: 1)  
 (Kemudahbakaran: 0)  
 (Kereaktifan: 0)


**PETUNJUK**
**Tarikh Keluaran**

22-Januari-2018

Teruk	4
Serius	3
Sederhana	2
Sedikit	1
Minimum	0

**Versi #**

01


**Tarikh Berkuat Kuasa**

22-Januari-2018

**Disediakan oleh**

Kakitangan Pengilang

# LEMBARAN DATA

Untuk SDS (Lembaran Data Keselamatan) yang dikemas kini, sila hubungi pembekal/pengilang yang disenaraikan di halaman pertama dokumen.

Jika lampu pecah, tindakan sewajarnya perlu diambil untuk membendung tumpahan. Lampu pecah boleh berlaku dalam beberapa senario, masing-masing memerlukan tindakan yang berbeza. Dalam pengoperasian sistem tertutup atau saluran terbuka, lampu dan sarung yang pecah akan menjadi sangat sukar untuk dibendung kerana wap merkuri akan cepat memeluwap, dicairkan dan kemudian dibawa oleh aliran air sisa/ air yang mengalir. Sila rujuk kepada [Bahagian 6](#) untuk respons terhadap lampu yang pecah.